





Profilo aggiornato al 7-5-1958
da *Prof. c. m. Luigi*
Compilato da *Prof. c. m. Luigi*
Geologo di cantiere *P.M. N.SALVATORE*
Visto dal Dr. *Prof. c. m. Luigi*

Disegnato da U LONZAR

Impianto: HANIEL LUEG 2000 Data: 5 / - 1952 Tavola Rotaria m. 88,75

Impianto	TAANEE ESLO 2000	Inizio perforazione	9 4 1997	Intervallo in produzione		QUOTA s.l.m.	Prima flangia m.	84,40
	150400		04 1997					



ANNOTAZIONI

GEOLOGICHE	MINERARIE	TECNICHE
------------	-----------	----------

Stratigrafia aggiornata al 7 Maggio 1958
da Drr. Dondi e Tedeschi

Situata a Sud e più a monte della sonda 1, la sonda 2 ha incontrato un profilo che in genere è correlabile alla sonda n. 1.	Il pozzo, giudicato privo di interesse minerario, è stato abbandonato previa esecuzione di un tappo di cemento da mt. 301 a mt. 171 fin entro la colonna di protezione.	Nulla da segnalare.
--	--	----------------------------

I termini stratigrafici della sonda 2 risultano tutti, più o meno, più bassi: che alla sonda n° 1 e ciò può anche spiegare la mancanza di mineralizzazione di questa delle acque dolci.

Particolarmente ispessiti si presentano:
il Pliocene Superiore, che è anche più poroso che alla
sua base, e il Pliocene Inferiore.

Alla sonda 2 però non è stato probabilmente raggiunto l'intervallo poroso del Pliocene Inferiore che alla sonda 1 si è avuto tra m. 971 - 1030 e ciò potrebbe er-

Anche il Quaternario marino presenta maggior porosità alla sonda 2 che alla sonda 1.

Tutti gli strati porosi della sonda 2 risultano privi di mineralizzazione eccetto forse un piccolo intervallo nel Quaternario marino, tra m. 417 - 427.

Il pozzo, giudicato privo di interesse minerario, è stato abbandonato previa esecuzione di un tappo di cemento da mt. 301 a mt. 171 fin entro la colonna di protezione

Nulla da segnalare.