All.6

AGIP

DIREZIONE MINERARIA
SERVIZIO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO
SEZIONE SONDAGGI

CANTIERE di **S. MARIA**
POZZO N° **1**

Carta d'Italia I.G.M. F° 148 Tav. IV SW Scala 1:25.000
Lat. 42° 12' 52"5 Long. 2° 00' 16"5

Legenda				
Ghiaia / Conglomerato	Basalti	Acqua dolce	Carote-parte ricuperata	Tubi cementati
Sabbia / Arenaria	Tufi	Acqua salata	Pendenze	Tubi finestrati
Argilla sabbiosa / Argilla / Argilloscisti / Marna sabbiosa / Marna		Tracce di gas	Carote di parete	Tubi forati con fucile
Gesso / Solfo		Gas	Tracce di gas	Tubi presi dal terreno
Calcare marnoso / Calcare		Olio	Manifestazioni di gas	Tappi di cemento
Calcare fratturato / Calcare con selce		Intervallo esaurito	Tracce di olio	Squeezing
Calcare dolomitico / Dolomia	Terreni fessurati	Assorbimenti	Manifestazioni di olio	Bridge Plug
		Perdite circolaz.	Manifestazioni di acqua	Foro deviato
				Prova di tester riuscita
				Prova di tester non riuscita
				Tubing con packer di produzione
				Pompa

MARCA DA BOLLO LIRE 300

Profilo aggiornato al 30-9-1964
dal P.M. A. SCHENA
Compilato da A. SCHENA
Geologo di cantiere P.M. G. LOPEZ
Visto da [signature]

Impianto	IDECO H7/11	Inizio perforazione	25-2-1963	Intervallo in produzione	QUOTA s.l.m.	Tavola Rotary m. 138,70
Profondità totale m.	2708.00	Ultimata perforazione	12-4-1963	Inizio produzione		Prima flangia m. 133,70
						Piano terra m. 135 ~